

2026 年度											
4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月

No	発行日	発電所※	件名	事象	区分
1	4 月 15 日	東海第二	原子炉ウエル手摺の落下防止措置における検討不足について	<p>2026 年 3 月 5 日に原子炉ウエル*で異物を確認し、回収した。異物は、原子炉ウエル周囲の手摺を固定するためのワイヤー付きボルト類のワイヤーを支柱に固定するための金具（フックピン、大きさ約 2×3cm）であった。なお、ボルト類に外れはなく、手摺のぐらつき等は見られず、安全上の影響は確認されなかった。</p> <p>本金具を採用する際、社内規程の要求事項である「容易に外れることのない構造」とすることについて、十分対応できていなかったことが判明した。</p> <p>今後、異物発生の可能性があるフックピンの取替を行う。なお、取替完了までは、作業終了時にフックピンの状態を確認し、脱落がないことを確認する。</p> <p>* 原子炉ウエル：原子炉上部に設けられた空間で、設備の保守作業や燃料移動の際に使用するスペース。</p> <p>(4 月 15 日発行、4 月 23 日区分確定)</p>	L1

※東海発電所：廃止措置中 東海第二発電所：定期事業者検査中

発行日：不適合事象やCRが発行された日

区分：不適合事象の区分、CRの場合は「-」を表示する

(不適合事象の一部区分の無いものは「-」と表示する)