

| 2026 年度 |     |     |     |     |     |      |      |      |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|
| 4 月     | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 |

| No | 発行日     | 発電所※ | 件名                            | 事象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 区分  |
|----|---------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | 6 月 3 日 | 東海第二 | 非常用ディーゼル発電機 2 D 室におけるわずかな雨水浸入 | <p>2026 年 6 月 3 日、運転員の巡視において、非常用ディーゼル発電機 2 D 室（非管理区域）の床に約 2m×1m、深さ約 1mm のたまり水を確認した。</p> <p>周囲の状況を調べたところ、近くに水を通す配管はなく、壁面の一部からわずかな雨水のしみ込みがあることを確認した。</p> <p>確認された雨水は速やかにふき取りを行い、雨水のしみ込みがあった箇所については防水テープによる仮補修を行うとともに、周囲の養生を実施した。</p> <p>今回の事象による非常用ディーゼル発電機 2 D への機能及び運転への影響は無いことを確認している。</p> <p>今後、雨水のしみ込みがあった箇所について止水補修を行う。</p> <p>なお、本事象は建物の防水性能に関する局所的な事象であり、耐震性に影響を及ぼすものではない。</p> <p>（6 月 3 日発行、6 月 10 日区分確定）</p> | L 1 |

※東海発電所：廃止措置中 東海第二発電所：定期事業者検査中

発行日：不適合事象や CR が発行された日

区分：不適合事象の区分、CR の場合は「－」を表示する  
（不適合事象の一部区分の無いものは「－」と表示する）

影響度等のレベル区分：

原子炉施設の設備・機器における不適合事象および人的不適合事象について、原子力安全に対する影響が大きい順にレベル 4、レベル 3、レベル 2、レベル 1、に区分

| 事象       | グレード       | 事象の程度                |
|----------|------------|----------------------|
| 不適合事象    | レベル 4（L 4） | 原子力安全に対する影響が大きい事象    |
|          | レベル 3（L 3） | 原子力安全に対する影響が比較的大きい事象 |
|          | レベル 2（L 2） | 原子力安全に対する影響が軽微な事象    |
|          | レベル 1（L 1） | 原子力安全に対する影響がない事象     |
| 不適合未満の事象 | （－）        | 不適合未満の事象             |