

項目 \ 年度 (西暦和暦)		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016~2023	2024	2025	備考
		H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28~R5	R6	R7	
ヒナコウモリの生息状況		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			※2	
切取法面部における樹林の形成状況							■	■	■	■	■	※1					緑化工事終了後から
重要な陸生植物の生育状況		■	■	■	■	■	■	■									
ムツサングの生息状況		■	■	■	■	■											海工事終了
捨石式傾斜堤護岸の海藻の着生状況					■	■	■	■	■								着生床設置後から
工事関係車両の運行	大気質	■															ピーク年(想定)
	騒音	■	■	■	■	■											
	振動	■	■	■	■	■										※2	
建設機器の稼働	大気質	■		■													
	騒音(居住地)	■	■	■	■	■	■	■	■								
	騒音(敷地境界)	■		■													
	振動	■				■											
水質	配管系洗浄排水																機器設置後から
	建設機器の稼働(浚渫工事等)	■	■	■	■												海工事終了
	造成工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	●	○	
陸生動物・植物・生態系		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			※2	
海生動物・植物		■	■	■	■	■											海工事終了
産業廃棄物		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	●	○	

※1 補足調査を実施。

※2 調査実施計画については、建設工程の見通しがたった時点で明らかにしてまいります。

■:調査済項目 ●:掲載中の項目 ○:実施予定項目