添付資料

東海第二発電所　安全性向上対策工事における協力会社社員の負傷について

【被災現場写真（親綱を設置完了した写真）】



【被災時のイメージ】