

2024年8月13日
日本原子力発電株式会社

救急車の要請について

発生場所

東海第二発電所 廃棄物処理建屋2階（管理区域）

発生年月日

2024年8月10日（土）

発生時の状況

東海第二発電所 廃棄物処理建屋2階において、協力会社社員（男性）が雑固体焼却設備セラミックフィルタの耐火物はずり作業中に工具が左足に当たり負傷したため、14時59分に救急車を要請し、その後、病院へ搬送しました。

なお、当該協力会社社員の汚染及び被ばくはありません。

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。