

2025年 3月10日  
日本原子力発電株式会社

## 消防車の要請について（非火災）

### 発生場所

東海第二発電所 タービン建屋地下1階（管理区域）

### 発生年月日

2025年3月9日（日）

### 発生時の状況

3月9日（日）8時51分、東海第二発電所において、タービン建屋地下1階の火災報知器の作動を示す警報が発報したことから、8時53分に公設消防に通報しました。

公設消防による現場確認の結果、9時56分に、本事象は消火栓のボタンが押されているが、周囲に炎、煙は確認されないことから、非火災と判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

### 【時系列】

3月9日（日）8時51分 火災報知器の作動を示す警報の発報を確認  
8時53分 公設消防に通報  
9時56分 公設消防により「非火災」と判断

以上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報<sup>※</sup>）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。