

2025年 4月23日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海第二発電所 常設代替高圧電源装置置場地下1階（非管理区域）

発生日月

2025年4月23日（水）

発生時の状況

4月23日（水）9時47分頃、協力会社社員が、建設中の常設代替高圧電源装置置場地下1階の溶接用ケーブル接続部に焦げ跡らしきものを発見した旨当社監視所に連絡があったことから、9時53分に公設消防に通報しました。

公設消防による現場確認の結果、10時50分に、本事象は接続部に溶融痕がないこと、カバー内部にすすの付着がなく、燃烧現象がないことから非火災と判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

4月23日（水）	9時47分頃	焦げ跡らしきものを確認
	9時53分	公設消防に通報
	10時50分	公設消防により「非火災」と判断

以上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報[※]）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。