

2025年9月16日
日本原子力発電株式会社

救急車の要請について

発生場所

東海第二発電所 西側道路付近（屋外：非管理区域）

発生年月日

2025年9月16日（火）

発生時の状況

東海第二発電所の西側道路付近（屋外：非管理区域）において、協力会社社員（男性）が体調不良となったため、9時24分に救急車を要請し、その後、病院へ搬送しました。

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。