

2026年4月2日
日本原子力発電株式会社

救急車の要請について

発生場所

東海・東海第二発電所 北側エリア（屋外：非管理区域）

発生年月日

2026年4月2日（木）

発生時の状況

東海・東海第二発電所の北側エリア（屋外：非管理区域）において、協力会社社員が運転する車両が停車中の工事車両と接触する車両事故が発生し、当該社員が負傷したため、6時37分に救急車を要請し、その後、病院へ搬送しました。

以上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報[※]）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。