

2026年10月13日
日本原子力発電株式会社

救急車の要請について

発生場所

東海第二発電所 原子炉建屋1階（管理区域）

発生年月日

2026年10月13日（火）

発生時の状況

東海第二発電所の原子炉建屋1階（管理区域）において、協力会社社員（男性）が、配管の廃材切断作業中に電動工具を左足太ももに接触させ負傷したことから、15時08分に救急車を要請し、その後、病院へ搬送しました。

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。