




残留熱除去系海水系配管（クローザージョイント部）健全性確認

平成22年6月に発生した、残留熱除去系海水系（B）系配管ライニング剥離事象の水平展開のため、クローザージョイント部について点検を実施します。



東海第二発電所 系統概略図（残留熱除去系）



残留熱除去系海水系