

2025 年度											
4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月

No	発行日	発電所※	件名	事象	区分
1	—	—	発電所敷地内におけるケーブル紛失（2024 年度 1 月分 No.2 事象の続報）	立入制限のない当社敷地内において、工事用のケーブルが紛失していることを確認したため、協力会社が警察へ届け出た。 ※事象は 2024 年度 1 月分 No.2 に掲載済。以下続報。 4 月 3 日、警察より上記事案において、窃盗の疑いで容疑者を逮捕したとの連絡が協力会社にあった。 現在、巡視の強化、監視カメラの増設等、警備体制の強化を図っている。	—
2	—	—	発電所敷地内における廃棄ケーブル紛失（2024 年度 1 月分 No.3 事象の続報）	立入制限のない当社敷地内において、コンテナ内に収納した廃棄ケーブルが紛失していることを確認したため、当社が警察へ届け出た。 ※事象は 2024 年度 1 月分 No.3 に掲載済。以下続報。 4 月 2 1 日、警察より上記事案において、窃盗の疑いで容疑者を逮捕したとの連絡が当社にあった。 現在、巡視の強化、監視カメラの増設等、警備体制の強化を図っている。	—
3	1 4 日	東海第二	協力会社社員の負傷に伴う緊急車両の要請	協力会社社員が事務所を出る際、扉に左手を挟み中指を負傷したため、救急車を要請した。（不休災害）	—
4	2 3 日	東海第二	消防車の要請	協力会社社員が建設中の常設代替高圧電源装置置場において、溶接用ケーブル接続部に焦げ跡らしきものを確認。 当社から公設消防へ通報。 公設消防に現場を確認いただいた結果「非火災」と判断された。 本事象を周知するとともに、他の溶接ケーブル接続部について点検を実施した。	—

※東海発電所：廃止措置中 東海第二発電所：定期事業者検査中

発行日：不適合事象やCRが発行された日

区分：不適合事象の区分、CRの場合は「—」を表示する
（不適合事象の一部区分の無いものは「—」と表示する）