

敦賀発電所の近況について

敦賀発電所の近況について、以下のとおりお知らせします。

1. 発電所の状況について（2026年8月3日現在）

1 号 機 沸騰水型	廃止措置中（2017年4月19日～） ・第7回定期事業者検査中（2026年4月6日～未定※） ※ その他主要設備の内、廃棄物処理建物換気系の排風機1台（全2台）の検査に必要な設備の交換に時間を要するため。 また、その他原子炉の附属施設の内、非常用蓄電池1台（全2台）の検査に必要な設備の交換に時間を要するため。
2 号 機 加圧水型 (116万kW)	第18回定期検査中（2011年8月29日～未定） 新規制基準適合性確認の申請に向けた取り組み ・追加調査実施中（2025年9月16日～） 【別紙】

（ ）内は定格電気出力

<新規制基準への適合性審査に係る申請状況>

	申 請	申請日	補正日	許認可日
2 号 機	保安規定変更認可	2015.11.5	—	—

2. 故障等の状況について（2026年7月2日～2026年8月3日）

（1）法律に基づく報告事象

なし

（2）安全協定に基づく異常時報告事象

なし

（3）保全品質情報等

なし

3. 敦賀発電所3, 4号機 準備工事について（2026年8月3日現在）

現在、原子炉建屋背後斜面の緑化管理等の建設予定地維持管理及びコンクリート製造・供給プラントの設備維持管理等を継続して行っています。

4. その他

(1) げんでんふれあいギャラリー催し物のご案内について

【開館時間 9 : 30 ~ 16 : 30】

＜個人・グループでの芸術活動、趣味の発表の場としてご利用いただいています＞

① ハ リ ハ リ ワークス hari hari works & クリエイターズ いろいろCreators ハンドメイド ハンドメイド作品展

ハ リ ハ リ ワークス hari hari works & クリエイターズ いろいろCreators (代表：堀井 唯 様) の皆様による、ほりい ゆい ハンドメイドクラフトの作品展です。様々なハンドメイドクラフトを楽しむ仲間の洋裁、フラワーアレンジメント、編み物、己書などの作品を200点展示予定です。

(8月18日 ~ 8月23日 (最終日は15 : 30まで))

② はっしゅう 第20回 八州学童書展

こうみつ 幸光書道教室 (代表：幸光 八洲 様) の皆様による作品展です。硬筆と毛筆で書かれた作品を80点展示予定です。 こうみつ はっしゅう (8月25日 ~ 8月30日)

以 上


敦賀発電所2号機 新規規制基準適合性確認の申請に向けた現地調査

現在、現地における追加調査を行っています。掲載している写真は「その他の破碎帯等」の調査を目的とした作業の一つとして、調査坑の掘削作業を行っているものです。
引き続き、安全確保を最優先に調査を進めてまいります。


項目	調査目的	調査位置・概要	実施状況
1	K断層の分布と性状	(1) K断層が屈曲している箇所における岩盤までの掘削や、D-1トレンチの地下深部までのボーリング調査を行う。	現地調査中
2	K断層の活動性	(2) - D-1トレンチの北西法面のボーリング等による地質の詳細調査を行う。 - ふげん道路ビットの上載層から採取したブロックの内部構造をCTで確認する。	現地調査中
3	K断層の連続性	(3-1) ふげん道路ビットを岩盤まで掘削し、K断層が南方に連続していないことを直接確認する。	現地調査中
		(3-2) ふげん道路ビットから敦賀発電所2号機原子炉建屋側への延長部において、調査坑によるK断層の追跡調査を行う。	(3-1)の調査後に対応
4	その他の破碎帯等	(4) 原子炉建屋周辺の地質、破碎帯の性状、原子炉建屋直下の破碎帯の活動性、その他の破碎帯の分布、活動性等について、ボーリング調査、調査坑による調査を行う。	現地調査中

<追加調査概要>

調査坑掘削イメージ図



D-1トレンチ南方での調査



調査坑掘削状況

キャタピラ付き運搬車
(掘削用資機材の運搬用)

【その他の破碎帯等】調査坑の掘削

- ・1月末より実施していた立坑の掘削が完了し、6月18日より調査坑の掘削を開始しました。
- ・現在、重機を用いて水平方向への掘削を進めています。